



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

STROOMVERDELER :

Meter nr. : 34030997

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR 13.107 164 - No

ADRES INSTALLATIE: Hoogpoort 57

9000 Gent

EIGENAAR : T.H.V. Hoogpoort 57

Adres : 9000 Gent

OPDRACHTGEVER : De Weert Eldersdient B.V.B.A.

Adres : Leemstedenweg 134, 9800 Deinze

INSTALLATEUR : idem

Adres : idem

BTW of :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 23 Nov 2007 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: Residentieel App 6

Aard installatie: Nieuw / Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring

Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 ; Installatie vóór na 1.10.81 ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 BA

Aansluiting: Spanning mono V ; Bescherming v/d aansluiting: max 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A/300 mA

Netaakkabel (type & sectie): EXKO 4x35 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): AVS 4x10 mm²

Type aardelektrode: lus baren pennen horizontale golder diepteoording ; Aardverbindingssysteem TT TN IT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 13 ; Spreidingsweerstand : 0.1 Ohm ; Alg. Isolatie niveau: 270 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

App 6 : ADS 40A/300 mA → brug A t.e.m. M

DS 40A/30 mA → brug I t.e.m. M

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens: AREI art. 270

en de technische procedure(s) TPR-E12

De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: Geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde:

Beschouwen: Bijbehoud equipotential met zichtbare, volledig ingewicht

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. **BESLUIT** : De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23 Nov 2007

(AREI art.271) alsook voor de Ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie mag - niet - in dienst gesteld worden.

De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

VISUM VAN DE VERDELER

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening


CONTOLEORGANISME
ATK

Agent-ONDERZOEKER
Luc van den Bossche

CONTROLEORGANISME

Agent-
Onderzoeker
J. van den Bossche

23111407



7/23/2007

